

Nr pisma 1018-SEE.7110.4.2023.56

UNP: 1018-24-006838

z dnia 07.03.2024

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
samochodowego ciężarowego
ciągnika siodłowego
wykonana na zlecenie:

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
w Poddębicach
99-200 Poddębice
ul. Narutowicza 12

Ocena wykonana przez biegłego skarbowego
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi



„WYCENA”
Kazimierz Margas
93-213 Łódź
Kossaka 6 m85
42 6 431479
601826626

WŁAŚCIEL POJAZDU - ADRES
WAWRZYNIAK PIOTR STEFAN
99-210 Uniejów
Wielenin

*Rzeczoznawca pojazdów samochodowych
Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

Miejsce i data wyceny : 99-140 Świnice Warckie, ul. Dworcowa 3 Na terenie Zakładu Przemysłowego ZPUH TOLMET / Parking strzeżony na terenie posesji / dn. 26.03.20224 r.						
MARKA POJAZDU	MODEL TYP Seria	NUMER REJESTR.	NUMER PODWOZIA	NUMER SILNIKA Typ/model	ŁAD/KG OSÓB	Pojemność silnika
IVECO	BA3C AS440T/P	EPD 7W51	WJMM1VTH6FC 313892	Diesel	- 2	11120 cm ³ 338 kW/460 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST. I rej. w Polsce	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	STAN LICZNIKA
Ciągnik siodłowy	katalizator	2015	29.06.2015 11.02.2019	2025.03.20	-	568833 km

- * Pojazd posiada oryginalne zamontowane czytelne znaki identyfikacyjne oraz tabliczkę firmową i homologacyjną w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Ciągnik siodłowy w dniu oględzin miał podłączoną naczepę.
- * Pojazd posiada czytelne tablice rejestracyjne szt. 2 1 kluczyki samochodowe z pilotem.
- * Naklejka kontrolna legalizacyjna na szybie przedniej posiada numer zgodny z numerem rejestracyjnym.
- * Ocenę techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Poddębicach ul. Narutowicza 12.
- * Właściciel obecny przy oględzinach pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO: Producent : Hiszpania

Badanie i oględziny pojazdu przeprowadzono w stanie uruchomionym na parkingu strzeżonym Przedsiębiorstwa.

Była przeprowadzona jazda kontrolna na odcinku 2 km.

Kraj producenta	Szwecja
Marka / Model	IVECO
Wersja /Typ samochodu	BA3C
Masa własna	8238 kg
Dop. masa całkowita	18000 kg
Rok produkcji	2015
Rodzaj nadwozia	2 drzwiowe
Rodzaj zasilania	olej napędowy
Pojemność /Moc silnika/	11120 cm ³ 338 kW/460 KM
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów/ Liczba zaworów :	6 / rzędowy / 12
Rodzaj napędu	tylny
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna

Zakres Oceny Technicznej.

Oceny stanu technicznego dokonano w zakresie możliwym do ustalenia na terenie Parkingu strzeżonego.

Ocena Techniczna obejmuje:

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno - identyfikacyjnych
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania prawidłowej oceny,
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu.
- opis oraz ocena stanu technicznego pojazdu,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie uruchomionym / metodą oględzin zewnętrznych /.
- silnik dał się łatwo uruchomić – praca silnika prawidłowa , przyspieszenia dobre.

Pojazd posiada w miejscu przewidzianym przez producenta trwałe oznaczenia identyfikacyjne.

Dane techniczne pojazdu

/ wielkości charakterystyczne / :

- ilość miejsc ogółem	2
- masa własna	8250 kg
- dop. masa całkowita	18000 kg
- dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	18000/40000 kg
- max. dop. nacisk osi	112,70 kN
- liczba osi / liczba kół /rodzaj napędu	2/4 4x2
- rodzaj napędu	na koła tylne
- obciążenie osi przedniej	7500 kg
- obciążenie osi tylnej	13000 kg

wymiary zewnętrzne :

długość x szerokość pojazdu	5295 x 2490 mm
wysokość pojazdu	2259 mm
rozstaw osi	3700 mm

Pojazd posiada ważny dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym.

Pojazd posiada Polisę ubezpieczeniową OC Nr 908579075843 TU i R WARTA ważna do 2024.06.28

Samochód posiada Kartę pojazdu Seria AAC0592918

Dowód rejestracyjny wystawiony na właściciela

Seria DR/BAP Nr 0625405

Wawrzyniak Piotr Stefan

99-210 Uniejów

Wielenin 45

Organ wydający dowód rejestracyjny :

Starosta Poddębicki

99-200 Poddębice

ul. Łęczycka 16

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS-system zapobiegawczy blokowaniu kół	9 Tachograf
2 ESP (stabilizacja toru jazdy)	10 System wspomagania hamowania
3 Blokada mechanizmu różnicowego	11 Tempomat
4 Obrotomierz	12 Wspomaganie układu kierowniczego
5 Szyby regulowane elektrycznie	13 Komputer pokładowy
6 Skrzynia biegów manualna	14 Centralny zamek Alarm
7 Klimatyzacja manualna	15 Radio firmowe, Głośniki
8 Kierownica wielofunkcyjna	16 Ogumienie 315/70 R22,5

KABINA KIEROWCY : posiada okno w dachu i leżankę

Pojazd posiada w miejscu przewidzianym przez producenta przynitowaną tabliczkę firmową homologacyjną oraz na podłużnicy ramy wybity numer identyfikacyjny VIN

W miejscu przewidzianym przez producenta, odczytano trwałe oznaczenie identyfikacyjne nadwozia samochodu.

* WJMM1VTH6FC313892 *

- powłoka lakiernicza oryginalna w kolorze czerwonym, widoczne nieznaczne odpryski powłoki lakierniczej na krawędziach elementów obłachowania,
- elementy nadwozia wykazują równomierną grubość powłoki lakierniczej,
Grubość całkowitej powłoki lakierniczej mierzono przyrządem pomiarowym elektronicznym Typ / model Ultrametr A2002S.

Na elementach obłachowania, odczytano grubość powłoki lakierniczej w mikronach i wynosi w granicach 250-360 mikronów,

- obłachowania nadwozia nie posiadają wgnieceń, otarć, zadrapań i porysowań powierzchni zewnętrznych, wyposażenie nadwozia kompletne - oryginalne,
- Wnętrze pojazdu : w dobrym stanie eksploatacyjnym, poszycia siedzeń powygniatane,
- tablica wskaźników i sterowania – zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych nie zauważono
 - wykładziny wewnętrzne kabiny – zużycie eksploatacyjne,
 - materiał wygłuszający zamocowany w pokrywie silnika w dobrym stanie,

Wyposażenie podstawowe pojazdu :

- wycieraczka szyby przedniej i tylna kpl.,
- antena radiowa zewnętrzna,
- pasy bezpieczeństwa,
- akumulator, trójkąt ostrzegawczy,
- radioodtwarzacz,
- podnośnik mechaniczny,
- zagłowniki foteli,
- pasy bezpieczeństwa foteli,
- dywaniki przód,

RAMA : - śladów napraw na ramie i śladów uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych nie zauważono,

- powłoka malarska z rozległymi odpryskami emalii, miejscowo rozległe ogniska korozji,
- podłużnice, poprzeczki, wsporniki resorowe, zamocowania koła zapasowego, zderzaków resorowych, wsporników mocowania zbiorników powietrza i paliwa – pokryte produktami korozji,
- zaczep siodła / w dniu badania ciągnik siodłowy był sprzęgnięty z naczepą /,

SIODŁO :

- korpus zatrzasku, czop łożyskujący, sworzeń szczęki, sworzeń zatrzasku, sworzeń
- element służący do sprzęgania ciągnika z naczepą – sprawne techniczne, przewodnic. sworzeń zapadki i dźwigni – powiększone luzy, powierzchniowo skorodowane,

SILNIK :

Silnik z przodu napęd tylny

- z turbo doładowaniem, poj. 11120 cm³ 338 kW/460 KM
- kompletny, brak zewnętrznych śladów uszkodzeń. W dniu badania uruchomiony,
- osprzęt silnika kompletny, oryginalny zewnętrznie zaśnieżony, pokryty produktami korozji, ze śladami zużycia eksploatacyjnego, nie zauważono jakichkolwiek napraw, zamienników i t.p.,
- instalacja wodna i elektryczna kompletna w dobrym stanie technicznym,
- układ wydechowy pokryty produktami korozji, zewnętrznie koroduje,

PODWOZIE z osprzętem :

Osprzęt zamontowany do podwozia jest kompletny, nie zauważono uszkodzeń mechanicznych.

- resory pokryte warstwą produktów korozji,
- amortyzatory przednie, drążek zawieszenia kabiny z osłabionym działaniem,
- tylne - 4 poduszki powietrzne /miechy/ bez widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych, widoczne pęknięcia zewnętrzne,

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU :

- zużycie eksploatacyjne,

UKŁAD KIEROWANIA .

- usterek i uszkodzeń mechanicznych w układzie nie stwierdzono,

- luz sumaryczny na kole kierownicy prawidłowy,

UKŁAD JEZDNY :

- ogumienie marki przód : Firestone 315 / 70 R22,5 szt. 2
- ogumienie tylne marki Firestone 315 / 70 R 22.5 FD625 Plus szt. 4
- bieżniki zużyte po około 60%

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE :

- instalacja elektryczna, odbiorniki prądu - kompletne, oryginalne, w dobrym stanie,
- lampy migaczy tylnych - zmatowiałe.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Opinia biegłego d/s wycen pojazdów :

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi

- „Informator rynkowy - samochody osobowe” wyd. INFO-EKSPERT z notowaniami ogólnopolskimi, Eurotax Polska
- „Pojazdy samochodowe, osobowe - wartości rynkowe”, część B, wyd. Rzeczoznawcy PZM
- Cennik DAT Marktsiegel Pkw, wyd. 2024 r
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres
- Znane ceny transakcyjne, informacje na podstawie cenników i ofert przedsiębiorstw handlujących takimi i zbliżonych parametrami pojazdami sprzedawanymi w okresie I- 2024 r.
- Analiz możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe oraz własne.
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa – to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Sposób przeprowadzenia Oceny :

Ocenę stanu technicznego ciągnik siodłowy IVECO Nr rej. EPD 7W51 z ustalonym rokiem prod. 2015 przeprowadzono na podstawie badania i oględzin oraz jazdy kontrolnej pojazdu po nawierzchni asfaltowej.

Pod uwagę brano stan zewnętrzny, wewnętrzny w tym wszystkie zespoły i podzespoły oraz wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Samochód w dobrym stanie technicznym, w dniu oględzin bez uszkodzeń powypadkowych.
Poziom utrzymania pojazdu ocenia się jako dobry.

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu oraz po uwzględnieniu obecnych notowań rynkowych na tego typu pojazdy jak również wszystkich dodatkowych czynników decydujących o jego wartości (podanych w uwagach) takich jak : wyposażenie, aktualny stan techniczny, przeprowadzoną jazdę kontrolną oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe czynniki decydujące o jego wartości w zakresie i warunkach możliwych do ustalenia w miejscu parkowania, (podane w uwagach) takie jak: zużycie eksploatacyjne, rok budowy oraz załączniki.

- wartość rynkowa **brutto** zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

63000 PLN

słownie : sześćdziesiąt trzy tysiące złotych
w tym VAT (23,0%) 11780,49 PLN

Wartość określono na podstawie między innymi :

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów” Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT” zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,

- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,
- z formacji z Serwisu samochodowego IVECO

Zastrzeżenia :

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji użytkownika.
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu, oraz autentyczność przedstawionych dokumentów,
- opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Uwagi !

* Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007. W-wa dn. 25 lutego 2007 Nr uprawnień 932) w zakresie kompetencji :

1. Technika motoryzacyjna
2. Ocena stanu technicznego pojazdów
3. Wycena wartości, kosztów i jakości napraw
4. Pojazdy zabawkowe i kolekcjonerskie

Załączniki :


1. Zlecenie do sporządzenia wyceny ruchomości Nr pisma 1018-SEE.7110.4.2023.56 z dnia 17.03.2024.
2. Pojazd posiada Polisé ubezpieczeniową OC Nr 90857907543 TU i R WARTA ważna do 2024.06.28
3. Wykonano i załączono fotografie pojazdu do Wyceny Technicznej szt. 13
4. Kopia dowodu rejestracyjnego.

Łódź, dn. 08.04.2024 r.

**PODPIS BIEGŁEGO SKARBOWEGO
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W ŁODZI**

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Margos Kazimierz
tech. mech. Kazimierz Margos
93-213 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601-826-626, tel. 42 643-14-79

**RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46**



diagnosta samochodowy


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ

Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)

IVECO AS440T/P Ciągnik siodłowy

Nr rej. EPD 7W51 rok prod. 2015





IVECO MAGIRUS AG	
e3-2007746-0135	
WJMM1VTH6FC313892	
18000	Kg
44000	Kg
1-7500	Kg
2-13000	Kg
3-	Kg
4-	Kg
Type BA3C	N° of axes 2
Weight base 3790	Corrected absorption value 0.444
Engine type F36FE611B	Engine power kW 338



